

ISTRUZIONI DI MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLAZIONE

Nella manipolazione degli elementi dei condotti sbarra si consiglia di prestare la massima attenzione che la tenuta e il montaggio degli stessi siano in accordo con le istruzioni di montaggio fornite di seguito a questo documento

Usare i dispositivi e attrezzature di sicurezza durante la gestione dei condotti sbarra: elmetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza, etc.

Tutti i materiali devono essere distribuiti direttamente sul luogo di installazione, salvo diverse istruzioni.

Si consiglia di utilizzare imbracature tessili per la sospensione e sollevamento degli elementi.

Prestare la massima attenzione nel verificare la capacità massima di sollevamento delle imbracature con il peso degli elementi da sollevare.

Le imbracature devono essere collocate sui conduttori isolati e mai intorno alla copertura in alluminio

STOCCAGGIO

Lo stoccaggio dei condotti sbarra Graziadio in cantiere dovrà essere effettuato in un luogo asciutto e pulito, al coperto e su una superficie piana.

Gli elementi di media tensione non possono essere sovrapposti in alcun modo.

In caso di un lungo periodo di stoccaggio è importante fare attenzione all'ossidazione dei terminali in rame e alluminio. Ricordiamo che non è un problema elettrico, poiché per entrambi i casi l'ossido di rame e di alluminio, sono buoni conduttori. Al fine di evitare questo processo, i terminali devono essere protetti con vaselina, o chiedere questo trattamento a Graziadio, prima della spedizione.

L'area di stoccaggio dei materiali deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve essere stabile, sicura e non essere su un pendio.
- Si deve dare protezione garantita contro le avverse condizioni atmosferiche, come temperatura e umidità o penetrazione dell'acqua.
- Si deve dare una garanzia di protezione contro la polvere, l'acqua, scintille di saldatura e di altri agenti, che possono danneggiare i materiali forniti.
- Per ragioni di sicurezza, non deve essere ubicato in vie o aree di montaggio per altri lavori.

