



ALIMENTATION CENTRALE GDA/ GDR**VALABLE POUR:**


Cod. GDA100024M
Cod. GDA100024
Cod. GDA100025
Cod. GDA100045
Cod. GDA100055
Cod. GDA120055
Cod. GDR100024M
Cod. GDR100024
Cod. GDR100025
Cod. GDR100045
Cod. GDR100055




ATTENTION : Percer le coffret avant de le monter sur la ligne, en la prédisposant pour le passage des câbles.



- a) Fixer les étriers et placer le coffret sur les deux éléments de la ligne comme indiqué dans "Instructions de montage de ligne et joint GDA" ; Il est conseillé de soutenir le corps du coffret avec un étrier.




- b) Enlever le couvercle latéral en dévissant les quatre vis (1).



- c) Préparer les câbles avec les bornes de fil (4).

- d) Lier les bornes de fil aux conducteurs (5) et au contact PE (6) avec des vis, écrous et rondelles.



e) Fermer le couvercle et visser les quatre vis (1).

