




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**"CASSETTA DI DERIVAZIONE FISSA
630 - 800 - 1250 A VUOTA"**

**"TAP OFF BOX FIXED
630 - 800 - 1250 A EMPTY"**

VALIDO PER / *VALID FOR:*





Cod. KB630V0 - KB800V0 - KB1250V0











Via Pellice 75 - 10098 Rivoli - Italy
Tel. +39.011.9591991 - e-mail info@graziadio.it
www.graziadio.it




ATTENZIONE: EFFETTUARE LE SEGUENTI OPERAZIONI CON LINEA NON IN TENSIONE!

ATTENTION: DISCONNECT THE BUSBARS FROM THE ELECTRICAL CURRENT BEFORE REALIZING THE FOLLOWING OPERATIONS!

1	<p>Avvicinare i terminali, lasciando uno spazio di 4 cm tra le due estremità con l'aiuto della dima in dotazione.</p> <p><i>Bring near the terminals, leaving the space of 4 cm between the two extremities with the help of the provided tool (DIMA).</i></p> 		
2	<p>Inserire il coprigiunto inferiore, fissandolo agli elementi con le viti fornite.</p> <p><i>Install the lower cover joint, fixing it to the elements with the provided screws.</i></p> 	3	<p>Fissare il coprigiunto superiore su entrambe le estremità, come mostrato in figura.</p> <p><i>Match the upper cover joint to both extremities as shown in the picture.</i></p> 

<p>4</p>	<p>Appoggiare la cassetta sulla linea, mettendo in corrispondenza il foro della cassetta con il foro del coprigiunto superiore.</p> <p><i>Put the tap off box on the busbar, match the hole in the box with the hole of the upper cover joint.</i></p> 	<p>5</p>	<p>Inserire le due viti lunghe (fornite) nei fori presenti sul fondo della cassetta.</p> <p><i>Insert the supplied two long screws inside the holes at the bottom of the tap off box.</i></p> 
<p>6</p>	<p>Fissare la cassetta sulla linea, stringendo la staffa fornita sulle viti aggiunte in precedenza.</p> <p><i>Fix the tap off box on the busbar, tightening the provided hanger on the previously inserted screws.</i></p> 	<p>7</p>	<p>Allentare le viti del giunto, facendo attenzione a non svitarle completamente, e rimuovere il blocco di polistirene dal giunto.</p> <p><i>Loosen the screws of the joint, paying attention to not unscrew them completely, and remove the polystyrene layers from the joint.</i></p> 

8	<p>Inserire il giunto nel foro apposito.</p> <p><i>Insert the joint inside the appropriate hole.</i></p> 	9	<p>Avvitare il giunto finché la testa della vite non raggiunge la rottura. Controllare il serraggio (dovrebbe essere 80Nm).</p> <p><i>Screw the joint until the bolts head breaks. Check the torque (it should be 80Nm).</i></p> 
10	<p>Posizionare le due flange e serrarle sull'elemento con le viti fornite.</p> <p><i>Place the two flanges and tight them to the element with the supplied screws.</i></p> 	11	<p>Installare la treccia in rame e fissarla alla cassetta (connessione di terra della cassetta).</p> <p><i>Install the copper braid and fix it to the tap off box (earth connection of the tap off box).</i></p> 

12	<p>Collegare il cavo di terra alla vite 8MA posta all'inizio della cassetta lato uscita cavi.</p> <p><i>Connect the earth cable to the screw 8MA located at the beginning of the box on the cable exit side.</i></p> 	13	<p>Fissare la piastra metallica sulla cassetta.</p> <p><i>Fix the metal plate on the tap off box.</i></p> 
14	<p>Terminare l'assemblaggio fissando la lastra in vetro poliestere alla cassetta con le viti fornite.</p> <p><i>Finish the assembly with fixing the glass-polyester cover sheet to the tap off box with the supplied screws.</i></p> 		

INDICAZIONI FINALI
FINAL INSTRUCTIONS

Prima di mettere in funzione la linea accertarsi di:

- 1) Aver correttamente serrato i bulloni come indicato;
- 2) Effettuare la prova di isolamento con almeno 2200 V.
La resistenza deve essere maggiore di 1000 Ω/V verso terra per ogni circuito.

Before setting the line at work check that:

- 1. The bolts are correctly tightened;*
- 2. Make the isolation test under 2200 V at least.
The resistance of each circuit towards earth must be higher than 1000 Ω/V .*

Per ulteriori informazioni / For further information:
Tel. +39.011.9591991, e-mail info@graziadio.it
www.graziadio.it